

## Juiker 訊息發佈之意見之答復說明

項次	決議事項	核三廠答復說明
一	針對二號機緊急柴油發電機自動起動肇因為何？是否開關箱控制操作有誤動作亦是開關箱線路有固障，請查明原因以免再次發生。	二號機緊急柴油發電機自動起動肇因確認為工作人員執行設備停用作業時，不小心碰到盤內控制線路的其他接點，導致緊急柴油發電機自動起動。本廠已做深切檢討，改進作業方式，並持續加強本廠工作人員訓練及督導。
二	1 號機熱交換小管破裂部份請核三查明是否有輻射外洩情況，並公佈破裂周邊輻射量測值。	於發現裂紋處經檢測無穿孔現象，無輻射外洩之情況。另依106年環境監測年報環境周邊輻射無任何異常，皆在背景變動範圍。