

## 106 年度建築物公共安全檢查不合場所

## 檢查場所清冊

編號	場所名稱	地址	檢查結果	處理情形（斷水、斷電、罰鍰、限期改善、停止使用…）	備註
1	香港商世界健身事業有限公司屏東分公司	屏東市自由路 550 號地下 1 樓	不合格	罰鍰(屏府城使字第 10604182700 號)	