

# 杉福漁港安檢所檢驗報告

琉球鄉杉福村復興路 29-3 號

## 圖三

### 屏東縣檢驗中心 環境檢驗水質檢測報告

檢測類別: 飲用水-設備水水質  
申請單位: 琉球鄉水污科  
申請單位地址: 屏東市自由路271號  
採樣單位: 同申請單位  
採樣日期時間: 107.05.08 11:45  
樣品特性: 1 (1.抽驗2.民眾申請)

報告編號: 1070508-D282  
樣品編號: 13-單-3  
採樣地點: 行政院農業委員會屏東縣琉球鄉安檢所  
收樣日期: 107.05.08  
報告日期: 107.05.16

檢測項目	檢測值	標準值	單位	檢測方法	備註
大腸桿菌群 —以下空白—	<1	不大於6	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

MDL: 方法檢測極限  
ND: 表低於方法檢測極限

1. 本報告僅對所送樣品負責。
2. 本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳標頭之用。
3. 檢驗報告數據更正者為誤，非經本機關書面同意，不得複製或影印。
4. 有標記「#」之檢測項目依申請單位之要求位數出具檢測值。
5. 有標記「#」為採樣單位現場檢測。

報告簽署人:

沈雪麗



屏東縣屏東市自由路  
272號4樓