


屏東縣檢驗中心

環境檢驗水質檢測報告

檢測類別： 飲用水-設備水水質	報告編號： 1070517- D338
申請單位： 環保局水污科	樣品編號： 13-W-2
申請單位地址： 屏東市自由路271號	
採樣單位： 同申請單位	採樣地點： 海巡署琉球U新漁港安檢所執檢站
採樣日期時間： 107.05.17 15:05	收樣日期： 107.05.17
樣品特性： 1 (1.抽驗2.民眾申請)	報告日期： 107.05.21

檢測項目	檢測值	標準值	單位	檢測方法	備註
大腸桿菌群 —以下空白—	<1	不大於6	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
MDL：方法偵測極限 ND：表低於方法偵測極限					

- 註：1. 本報告僅對所送樣品負責。
 2. 本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
 3. 檢驗報告數據更正者無效，非經本機關書面同意，不得複製或影印。
 4. 有標記「#」之檢測項目依申請單位之要求位數出具檢測值。
 5. 有標記「*」為採樣單位現場檢測。



報告簽署人

沈雪麗

屏東縣屏東市自由路
272號4樓