

屏東縣政府衛生局2019年1月水質檢驗結果表

場所名稱	申請日期	申請單編號	樣品名稱	檢驗項目結果		結果總判定	備註
				總菌落數	大腸桿菌		
川酈溫泉渡假休閒旅館	2019/1/7	R108P0001	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
新溫泉渡假旅館	2019/1/7	R108P0002	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
墾丁馬爾地夫溫泉大飯店	2019/1/7	R108P0004	溫泉水	4.8×10^2	<1	與規定相符	
墾丁假期渡假飯店	2019/1/7	R108P0003	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
墾丁日月光大飯店	2019/1/7	R108P0005	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
清泉日式溫泉館	2019/1/14	R108P0006	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
鉑金北緯二十二度溫泉旅館	2019/1/14	R108P0007	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
墾丁天鵝湖飯店	2019/1/21	R108P0008	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
華泰瑞苑	2019/1/21	R108P0009	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
墾丁悠活渡假村	2019/1/22	R108P0011	游泳池水	37	<1	與規定相符	
富麗敦飯店	2019/1/22	R108P0012	游泳池水	26	<1	與規定相符	

◎ 檢驗項目之溫泉水及游泳池水水質基準：1. 大腸桿菌：<1 CFU / 100 mL 2. 總菌落數：<500 CFU / mL。