

屏東縣政府衛生局2018年10月水質檢驗結果表

場所名稱	申請日期	申請單編號	樣品名稱	檢驗項目結果		結果總判定	備註
				總菌落數	大腸桿菌		
墾丁十二號潛水渡假園區	2018/10/2	R107P0102	游泳池水	3	<1	與規定相符	
墾丁凱薩大飯店	2018/10/2	R107P0103	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
墾丁福華渡假飯店	2018/10/2	R107P0104	游泳池水	36	<1	與規定相符	
國立佳冬高級農業職業學校	2018/10/3	R107P0105	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
雲起會館	2018/10/8	R107P0107	游泳池水	2.9*10 ²	<1	與規定相符	
WORLD GYM世界健身游泳池	2018/10/9	R107P0108	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
H會館	2018/10/9	R107P0109	游泳池水	57	<1	與規定相符	
墾丁富麗敦飯店	2018/10/15	R107P0111	戲水池	<1	<1	與規定相符	
清泉日式溫泉會館	2018/10/23	R107P0112	中溫池	<1	<1	與規定相符	
川酈溫泉渡假休閒旅館	2018/10/23	R107P0113	家庭池	<1	<1	與規定相符	
新溫泉渡假旅館	2018/10/23	R107P0114	出水源頭	<1	<1	與規定相符	
鉑金北緯二十二度溫泉旅館	2018/10/23	R107P0115	家庭池	<1	<1	與規定相符	
四重溪溫泉旅社	2018/10/30	R107P0116	溫泉水	2	<1	與規定相符	
景福溫泉度假山莊	2018/10/30	R107P0117	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
洺泉大旅社	2018/10/30	R107P0118	溫泉水	<1	<1	與規定相符	

◎ 檢驗項目之溫泉水及游泳池水水質基準：1. 大腸桿菌：<1 CFU / 100 mL 2. 總菌落數：<500 CFU / mL。