

屏東縣政府衛生局2019年2月水質檢驗結果表

場所名稱	申請日期	申請單編號	樣品名稱	檢驗項目結果		結果總判定	備註
				總菌落數	大腸桿菌		
車城鄉公共浴池	2019/2/12	R108P0013	溫泉水	21	6	與規定不相符	
牡丹風情	2019/2/12	R108P0014	溫泉水	21	6	與規定不相符	
茴香戀戀溫泉會館	2019/2/12	R108P0015	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
車城鄉公共浴池	2019/2/19	R108P0016	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
牡丹風情	2019/2/19	R108P0017	溫泉水	6.7×10^2	2	與規定不相符	
洺泉大旅社	2019/2/25	R108P0019	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
溫泉旅館	2019/2/25	R108P0020	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
景福旅社	2019/2/25	R108P0021	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
牡丹風情	2019/2/25	R108P0022	溫泉水	5	3	與規定不相符	
小墾丁渡假村	2019/2/25	R108P0023	游泳池	<1	<1	與規定相符	
小墾丁渡假村	2019/2/25	R108P0024	水療池	<1	<1	與規定相符	

◎ 檢驗項目之溫泉水及游泳池水水質基準：1. 大腸桿菌：<1 CFU / 100 mL 2. 總菌落數：<500 CFU / mL。