

屏東縣政府衛生局2018年1月水質檢驗結果表

場所名稱	申請日期	申請單編號	樣品名稱	檢驗項目結果		結果總判定	備註
				總菌落數	大腸桿菌		
屏東市國民運動中心	2018/1/3	R107P0001	成人池	<1	<1	與規定相符	
		R107P0002	訓練池	<1	<1	與規定相符	
		R107P0003	SPA池	<1	<1	與規定相符	
清泉日式溫泉會館	2018/1/8	R107P0004	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
車城鄉公共浴室	2018/1/8	R107P0005	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
川酈溫泉渡假休閒旅館	2018/1/8	R107P0006	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
北緯二十二度溫泉旅館	2018/1/8	R107P0007	溫泉水	<1	<1	與規定相符	
新溫泉渡假旅館	2018/1/8	R107P0008	溫泉水	28	<1	與規定相符	
茴香戀戀溫泉會館	2018/1/8	R107P0009	溫泉水	1100	<1	與規定不符	總菌落數不合格
墾丁馬爾地夫溫泉大飯店	2018/1/9	R107P0010	溫泉水	30	<1	與規定相符	
墾丁日月光大飯店	2018/1/9	R107P0011	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
悠活渡假村	2018/1/9	R107P0012	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
		R107P0013	游泳池水	4	<1	與規定相符	
大山溫泉SPA農場	2018/1/9	R107P0014	溫泉水	4300	30	與規定不符	總菌落數、大腸桿菌不合格
		R107P0015	溫泉水	42	46	與規定不符	大腸桿菌不合格
屏東市國民運動中心	2018/1/19	R107P0016	成人池	<1	<1	與規定相符	
		R107P0017	訓練池	<1	<1	與規定相符	
		R107P0018	SPA池	1	<1	與規定相符	

◎ 檢驗項目之溫泉水及游泳池水水質基準：1. 大腸桿菌：<1 CFU / 100 mL 2. 總菌落數：<500 CFU / mL。